

г. Уфа
(место составления акта)

“ 31 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 476

По адресу/адресам: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 3/1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. от 28 июня 2019 года № 476
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации» (ИНН 0276016992)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» 07. 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин

«31» 07. 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по г. Уфе УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Шакиров В.Ф. 01.07.2019 г. в 12:11

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г.Уфы по пожарному надзору Мамлеева Регина Миратовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Шакиров Валерий Фридович, начальник отдела материально-технического снабжения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Ильин Артём Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1	2	3	4

1.	В кабинете № 219 дымовой пожарный извещатель (далее - ДПИ) смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,25 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
2.	В кабинете № 213 отсутствуют ДПИ.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
3.	В кабинете № 215 вентиляционные отверстия закрыты бумагой.	пп. б п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор Шакиров В.Ф.
4.	На противопожарной двери архива (№ 216) отсутствует устройство для ее самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Директор Шакиров В.Ф.
5.	В архиве (№ 216) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,37 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
6.	В архиве (№ 216) расстояние от светильника до хранящихся материалов менее 0,5 м., фактически 0,3 м.	п. 343 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор Шакиров В.Ф.
7.	На противопожарной двери серверной (№ 225) отсутствует устройство для ее самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Директор Шакиров В.Ф.
8.	В серверной (№ 225) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,25 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
9.	В кабинете (№ 224) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,25 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
10.	В кабинете (№ 207) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,7 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
11.	В кабинете (№ 207) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,1-0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
12.	В кабинете (№ 205) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,5-0,6 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
13.	В кабинете (№ 204) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,05-0,4 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
14.	В библиотеке ДПИ смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.

15.	В одном из помещений библиотеки (№ 132) эксплуатируется электропровод с видимым нарушением изоляции.	пп. а п. 43 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор Шакиров В.Ф.
16.	В кабинете (№ 128) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
17.	В кабинете (№ 126) отсутствуют пожарные извещатели.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
18.	В кабинете (№ 116) смонтировано по одному извещателю. Проектом не обосновано.	п. 13.3.2, п. 13.3.3 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
19.	В полу на пути эвакуации (в коридоре возле кабинета № 116) допущен перепад высот менее 45 см., фактически 20 см.	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
20.	В кабинете (№ 117) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,05-0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
21.	В кабинете (№ 112) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,8 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
22.	В кабинете (№ 107) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,04 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
23.	В кабинете (№ 104) ДПИ смонтированы не на несущих конструкциях потолка, фактически на плитах подвесного потолка.	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
24.	В кабинете (№ 103) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,2 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
25.	В помещении для уборщицы отсутствуют ДПИ.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
26.	В складе АСУ светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем).	пп. в п. 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор Шакиров В.Ф.
27.	В буфете, в зоне раздачи смонтированы тепловые извещатели. Проектом не обосновано. В отсеке потолка ограниченном строительными конструкциями (балка), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м., фактически 0,53 м. отсутствуют ДПИ.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
28.	Установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированы горючим проводом КСПВ.	п. 12.57 НПБ 88-2001; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009	Директор Шакиров В.Ф.

29.	На пожарном посту отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
30.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации не защищен от несанкционированного доступа. Смонтирован в коридоре.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
31.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов между ними отсутствует расстояние 50 мм, фактически смонтированы вплотную.	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009.	Директор Шакиров В.Ф.
32.	В подвале отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.	п. 7.2 СП 7.13130.2013.	Директор Шакиров В.Ф.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31.07.2019 г. № 476/1/1, проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку: Р.М. Мамлеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): представитель по доверенности Ильин Артём Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” июля 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Предписание № 476/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования
 Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации» (ИНН 0276016992)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибов Р.Р. от 28.06.2019 г. № 476, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 25 по 31 июля 2019 года проведена проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мамлеевой Региной Миратовной Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 3/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Шакировым Валерием Фридовичем, начальником отдела материально-технического снабжения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Ильиным Артёмом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В кабинете № 219 дымовой пожарный извещатель (далее - ДПИ) смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,25 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
2.	В кабинете № 213 отсутствуют ДПИ.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
3.	В кабинете № 215 вентиляционные отверстия закрыты бумагой.	пп. 6 п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	15.07.2020	
4.	На противопожарной двери архива (№ 216) отсутствует устройство для ее самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.07.2020	
5.	В архиве (№ 216) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,37 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
6.	В архиве (№ 216) расстояние от светильника до	п. 343 Правил	15.07.	

	хранящихся материалов менее 0,5 м., фактически 0,3 м.	противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	2020	
7.	На противопожарной двери серверной (№ 225) отсутствует устройство для ее самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.07.2020	
8.	В серверной (№ 225) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,25 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
9.	В кабинете (№ 224) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,25 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
	В кабинете (№ 207) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,7 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.		
10.	В кабинете (№ 207) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,1-0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
11.	В кабинете (№ 205) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,5-0,6 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
12.	В кабинете (№ 204) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,05-0,4 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
13.	В библиотеке ДПИ смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
14.	В одном из помещений библиотеки (№ 132) эксплуатируется электропровод с видимым нарушением изоляции.	пп. а п. 43 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	15.07.2020	
15.	В кабинете (№ 128) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
16.	В кабинете (№ 126) отсутствуют пожарные извещатели.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
17.	В кабинете (№ 116) смонтировано по одному извещателю. Проектом не обосновано.	п. 13.3.2, п. 13.3.3 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
18.	В полу на пути эвакуации (в коридоре возле кабинета № 116) допущен перепад высот менее 45 см., фактически 20 см.	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	15.07.2020	
19.	В кабинете (№ 117) ДПИ смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,05-0,3 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
20.	В кабинете (№ 112) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия, фактически 0,8 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
21.	В кабинете (№ 107) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,04 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	

22.	В кабинете (№ 104) ДПИ смонтированы не на несущих конструкциях потолка, фактически на плитах подвесного потолка.	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
23.	На пути эвакуации (в симуляционном центре) для отделки пути эвакуации применяется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (ламинат). Сертификат не представлен.	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.07.2020	
24.	В кабинете (№ 103) ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от светильника, фактически 0,2 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
25.	В помещении для уборщицы отсутствуют ДПИ.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
26.	В складе АСУ светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем).	пп. в п 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	15.07.2020	
27.	В буфете, в зоне раздачи смонтированы тепловые извещатели. Проектом не обосновано. В отсеке потолка ограниченном строительными конструкциями (балка), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м., фактически 0,53 м. отсутствуют ДПИ.	п. А4 Приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
28.	Установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированы горючим проводом КСПВ.	п. 12.57 НПБ 88-2001; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009	15.07.2020	
29.	На пожарном посту отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
30.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации не защищен от несанкционированного доступа. Смонтирован в коридоре.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
31.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов между ними отсутствует расстояние 50 мм, фактически смонтированы вплотную.	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009.	15.07.2020	
32.	В подвале отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.	п. 7. 2 СП 7.13130.2013.	15.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор города Уфы
по пожарному надзору Р.М. Мамлеева

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 31 ” июля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
“ 31 ” июля 20 19 г.



Представитель по доверенности Ильин А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.